



COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

Provincia di Ancona

**3° SETTORE - GESTIONE, GOVERNO, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE
INFRASTRUTTURE**

U.O.C. Lavori Pubblici - Stabili - Demanio Marittimo

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto n.1
Facciata est



Foto n.2
Facciata est-particolare cornicione con assenza canale di gronda



Foto n.3

Facciata nord in corrispondenza dell'ingresso



Foto n.4

Facciata nord – particolare lesione verticale



Foto n.5

Facciata nord – particolare cornice privo di grondaia e di tegole



Foto n.6

Facciata sud



Foto n.7

Facciata sud – particolare lesione verticale della muratura



Foto n.8

Facciata sud – particolare sconnesione della muratura




Foto n.9
Scarico pluviale




Foto n.10
Manufatti esterni adibiti a deposito/tettoie



Foto n.11

Filature e fessurazioni all'intradosso del controsoffitto



Foto n.12

Piano primo - infiltrazioni



Foto n.13
Filature e fessurazioni all'intradosso del controsoffitto



Foto n.14
Infiltrazioni d'acqua e fessurazioni del controsoffitto



Foto n.15
Impianto elettrico – quadro e contatore



Foto n.16
Impianto elettrico



Foto n.17
Impianto idrico




Foto n.18
Impianto elettrico




Foto n.19
Impianto elettrico



Foto n.20
Sottotetto



Foto n.21

Sottotetto – si notano secchi per la raccolta dell'acqua



Foto n.22

Sottotetto – trave danneggiata e lesioni sulla muratura



Foto n.23
Sottotetto – particolare trave danneggiata



Foto n.24
Sottotetto – materiale depositato