
COMUNICATO STAMPA COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA 06/05/2011

In merito alla presenza di un forte odore molesto avvertito da diversi giorni dai cittadini della frazione Castelferretti, in orario serale e notturno e la mattina presto, nella zona cosiddetta della "Madonnina" e Vie limitrofe, Via G. Bruno, Via Romero, Via XXV Aprile (zona del Fosso San Sebastiano), si informano i cittadini che questa mattina i tecnici Arpam e dell'Ufficio Ambiente del Comune di Falconara, coadiuvati dagli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un ulteriore sopralluogo ed eseguito una serie di campionamenti. I risultati delle analisi saranno disponibili nei primi giorni della prossima settimana.

Nel frattempo resta comunque alta l'attenzione dall'Amministrazione comunale sul fenomeno e prosegue l'attività di vigilanza e controllo nell'area segnalata dal fenomeno, anche attraverso il personale della Polizia Municipale, in modo che qualora venissero evidenziate situazioni di disturbo odorigeno sia immediatamente attivata l'Arpam.

In particolare in data odierna si è effettuato un sopralluogo presso la ditta che svolge attività lavorativa di raccolta, trasporto e trattamento rifiuti pericolosi per verificare la provenienza di odori molesti di origine biologica che gli abitanti del quartiere di Castelferretti avvertono in maniera discontinua da diversi giorni.

Al momento del sopralluogo all'interno dell'area ed in prossimità della vasca di ossidazione si avvertiva un odore maleodorante piuttosto intenso (olfattivamente idrogeno solforato, metano, ecc.). All'esterno dell'area in oggetto, nei pressi della Madonnina di Castelferretti e del ponte sul Fosso San Sebastiano, non si è percepito alcun odore molesto mentre, in prossimità dell'ingresso su via Saline, si percepiva un odore analogo a quello riscontrato all'interno dell'impianto.

Si è proceduto infine ad un campionamento istantaneo chimico e biologico dell'acqua di scarico del pozzetto fiscale della ditta.

“Già da domani saranno avviate la analisi sulle sostanze campionate – informa il vicesindaco con delega alla sicurezza Clemente Rossi – Non appena saranno disponibili le risultanze daremo informazione tempestiva alla cittadinanza”.

Si ribadisce che i tecnici comunali hanno effettuato i primi controlli, già dal 25.04.11, in corrispondenza delle prime segnalazioni.

Successivamente, in data 26.04.2011, sono stati interessati l'ARPAM, che, a sua volta sta effettuando le proprie verifiche, e le Forze dell'Ordine per tutti i controlli del caso.