

Sindaco Prof.ssa Stefania Signorini
Segretario Dott. Francesco M. Nocelli
Dirigente Dott.ssa Daniela Del Fiasco
1° Settore Servizi Amministrazione Generale
5° Settore Innovazione Tecnologica Promozione Territoriale Evoluta
Dirigente Dott. Mauro Pierpaoli
2° Settore Servizi di Gestione Finanziaria e Contabile
Dirigente Dott.ssa Ing. Elenora Mazzalupi
3° Settore Gestione Governo Valorizzazione Territorio e Infrastrutture
Dirigente Dott. Alberto Brunetti
4° Settore Servizi alla Persona ed alla Collettività
Dirigente Comandante Polizia Locale
Gruppo di lavoro interno:
referenti delle funzioni operanti nel C.O.C.
Gruppo di Lavoro Incaricato:
Ing. Dora De Mutis
Ing. Paolo Carnevali
Ing. Stefano Bandieri
Geol. Gigliola Alessandroni
Ing. Beatrice Luzi
Ing. Chiara Fedeli
Consulenza Comunicazione: DMC Concept.

data: aggiornamento Dicembre 2019

Legenda

Fiume / Fossi

Rilievo Topografico (2007)
Tratti con informazioni fornite da API Raffineria

Punto di monitoraggio del livello idrometrico da prevedere/definire ed utilizzare per fase di allarme

- 1

Fosso Nuovo
- 2

Vallato del Molino
- 3

Fiume Esino (ponte SS16)
- 4

Fiume Esino (pista ciclabile)
- 5

Fiume Esino (Polveriera)
- 6

Fosso della Liscia (aeroporto)
- 7

Fosso della Liscia (pista ciclabile)
- 8/9

Fosso Castellaraccia
- 10/11/21

Fosso Rigata
- 17

Fosso Rigata (Via Marconi)
- 18

Fosso Rigata (Via del Lavoro)
- 12

Fosso Cammetacci (Via del Consorzio)
- 13

Fosso Cammetacci (Via Ponte Murato)
- 14

Fosso San Sebastiano (Aeroporto)
- 15

Fosso San Sebastiano (Via del Consorzio)
- 16

Fosso San Sebastiano (Via Marconi)
- 19

Laghi Fossatello
- 20

Fosso dello Zocco
- 22

Fossato del Molino

Aree a Rischio Esondazioni (P.A.I.)

- Rischio R2
- Rischio R3
- Rischio R4

Aree a Rischio Frane (P.A.I.)

- Rischio R1
- Rischio R2
- Rischio R3
- Rischio R4

