



raffineria di ancona

Falconara M. 30 aprile 2019
Prot. N° 584/2019

ISPRA – Servizio Rischio industriale
Via Brancati 48
00144 ROMA

Prefettura di Ancona
Piazza del Plebiscito 13
60100 Ancona

Direzione regionale VVF della regione Marche
Comitato Tecnico Regionale Marche
Via Bocconi
60125 - ANCONA

Comando Provinciale VV.F
Via Bocconi
60125 - ANCONA

Regione Marche
Via Gentili da Fabriano 3
60125 Ancona

Comune di Falconara M.
Piazza Carducci 4
60015 Falconara M. (AN)

MATTM – Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali
Divisione III – Rischio rilevante e autorizzazione integrata ambientale

Oggetto: NOTIFICA D.lgs.105/2015 – Stabilimento NM002

Facendo seguito alla vostra richiesta in merito alle richieste di integrazione susseguenti ai risultati non conformi rilevati sulla NOTIFICA presentata il 30 maggio 2016 con PEC n.31535, si tramette in allegato il documento revisionato contenente le seguenti informazioni:

- **SEZIONE F:** sono state inserite le informazioni relative all'area portuale di interesse dello stabilimento



raffineria di ancona

- SEZIONE L: Nella Tabella sono state specificate le informazioni riguardanti i presidi di punto intervento/soccorso in caso di eventi incidentali identificati nella successiva sezione M
- SEZIONE M: Sono state riportate nella scheda tutti gli scenari incidentali, identificati nel RdS, che hanno impatto all'esterno dello stabilimento con le relative coordinate di riferimento (gradi decimali).

Distinti saluti

Il Responsabile SSAQ
(Ing. Giovanni Bartolini)

L'Amministratore Delegato
(Ing. Giancarlo Cogliati)